

Ergänzende Antwort

des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur

**zu der Kleinen Anfrage des Abg. Thaddäus Kunzmann CDU
– Drucksache 15/6666**

Zugausfälle auf der Neckar-Alb-Bahn

Ich frage die Landesregierung:

1. Welche Züge sind auf der Neckar-Alb-Bahn bisher im Jahr 2015 ausgefallen (aufgelistet nach den einzelnen ausgefallenen Verbindungen sowohl im Nah- als auch im Fernverkehr)?
2. Ist aus ihrer Sicht eine Steigerung bei den Zugausfällen auf dieser Strecke zu beobachten?
3. Welche Gründe liegen jeweils vor?
4. Welche Maßnahmen will sie ergreifen, um die Bahn zu motivieren, die Zahl der Zugausfälle zu minimieren?
5. Wie viele Züge sind auf dieser Strecke unpünktlich und wie hat sich diese Quote in den vergangenen Jahren entwickelt?
6. Welche Gründe liegen hierfür vor?
7. Welche Maßnahmen will sie ergreifen, um die Bahn zu motivieren, dass die Züge auf dieser Strecke pünktlicher fahren?

23. 03. 2015

Kunzmann CDU

Ergänzende Antwort

Mit Schreiben vom 21. Mai 2015 Nr. 3-3822.0-00/1662 beantwortet das Ministerium für Verkehr und Infrastruktur die Kleine Anfrage ergänzend wie folgt:

Als Anlage übersendet das Ministerium für Verkehr und Infrastruktur die vom Abgeordneten Thaddäus Kunzmann gewünschte und von der DB Regio AG mittlerweile zur Verfügung gestellte Auflistung der Zugausfälle auf der Neckar-Alb-Bahn im Jahr 2015.

In Vertretung

Dr. Lahl

Ministerialdirektor

Zugausfälle auf der Neckar-Alb-Bahn (KBS 760)

Datum	Zugnummer	(Gesamt-/Teil-)Ausfall auf KBS 760		Zugkilometer	Zugnummer	Ersatz durch Zug auf KBS 760		Grund/Anmerkung
		von	bis			von	bis	
02.01.2015	22031	Stuttgart Hbf	Tübingen Hbf	71,07				Fahrzeugstörung
02.01.2015	22040	Tübingen Hbf	Stuttgart Hbf	71,07				Folge Ausfall 22031
02.01.2015	22045	Stuttgart Hbf	Tübingen Hbf	71,07	28691	Stuttgart Hbf	Tübingen Hbf	Fahrzeugstörung
02.01.2015	22050	Tübingen Hbf	Stuttgart Hbf	71,07	28692	Tübingen Hbf	Stuttgart Hbf	Folge Ausfall 22045
05.01.2015	22045	Stuttgart Hbf	Tübingen Hbf	71,07				Fahrzeugstörung
07.01.2015	22029	Reutlingen Hbf	Tübingen Hbf	14,29				Folge Verspätung 22030 (Polizeinsatz am Zug in Wendlingen (Neckar))
07.01.2015	22038	Tübingen Hbf	Reutlingen Hbf	14,29				Folge Ausfall 22949 (Triebfahrzeugführer fehlt)
08.01.2015	3251	Reutlingen Hbf	Tübingen Hbf	14,29				Folge Ausfall 22949 (Triebfahrzeugführer fehlt)
11.01.2015	22916	Tübingen Hbf	Plochingen	49,00				Folge Verspätung 3251 (Fahrzeugstörung)
11.01.2015	22923	Plochingen	Tübingen Hbf	49,00	28690	Tübingen Hbf	Stuttgart Hbf	Bereitstellungsverspätung in Stuttgart Hbf
13.01.2015	3264	Tübingen Hbf	Stuttgart Hbf	71,07				Folge Ausfall 22916
13.01.2015	22003	Reutlingen Hbf	Tübingen Hbf	14,29				Bereitstellungsverspätung in Stuttgart Hbf
13.01.2015	22014	Tübingen Hbf	Reutlingen Hbf	14,29				Folge Verspätung 3257 (Herzstückausbruch in Esslingen (Neckar))
16.01.2015	3260	Tübingen Hbf	Stuttgart Hbf	71,07	28690	Tübingen Hbf	Stuttgart Hbf	Folge Verspätung 3257 (Herzstückausbruch in Esslingen (Neckar))
18.01.2015	22021	Stuttgart Hbf	Tübingen Hbf	71,07				Vandalismus am Zug
18.01.2015	22030	Tübingen Hbf	Stuttgart Hbf	71,07				Folge Ausfall 22021
18.01.2015	22039	Metzingen (Württ)	Tübingen Hbf	22,80				Personen im Gleisbereich zw. Oberesslingen u. Esslingen-Zell
18.01.2015	22048	Tübingen Hbf	Metzingen (Württ)	22,80				Folge Ausfall 22039
29.01.2015	3268	Tübingen Hbf	Stuttgart Hbf	71,07	28690	Tübingen Hbf	Stuttgart Hbf	Person im Gleisbereich zw. Tübingen-Derendingen u. Dülzingen
29.01.2015	3261	Tübingen Hbf	Stuttgart Hbf	71,07	28696	Plochingen	Stuttgart Hbf	Verdacht auf Personenunfall zw. Bempflingen u. Nürtingen
29.01.2015	3263	Plochingen	Tübingen Hbf	49,00				Verdacht auf Personenunfall zw. Bempflingen u. Nürtingen
29.01.2015	22047	Nürtingen	Tübingen Hbf	36,45	28695	Metzingen (Württ)	Tübingen Hbf	Verdacht auf Personenunfall zw. Bempflingen u. Nürtingen
29.01.2015	22048	Plochingen	Stuttgart Hbf	22,07				Verdacht auf Personenunfall zw. Bempflingen u. Nürtingen
29.01.2015	22050	Tübingen Hbf	Stuttgart Hbf	71,07				Verdacht auf Personenunfall zw. Bempflingen u. Nürtingen
29.01.2015	22051	Stuttgart Hbf	Plochingen	22,07				Folge Ausfall 22048
29.01.2015	22057	Stuttgart Hbf	Plochingen	22,07				Folge Ausfall 22050
29.01.2015	22066	Metzingen (Württ)	Stuttgart Hbf	48,27	28694	Nürtingen	Stuttgart Hbf	Verdacht auf Personenunfall zw. Bempflingen u. Nürtingen
29.01.2015	22036	Reutlingen Hbf	Plochingen	34,71	28692	Wendlingen (Neckar)	Plochingen	Verdacht auf Personenunfall zw. Bempflingen u. Nürtingen
29.01.2015	22937	Wendlingen (Neckar)	Tübingen Hbf	42,33	28693	Reutlingen Hbf	Tübingen Hbf	Verdacht auf Personenunfall zw. Bempflingen u. Nürtingen
02.02.2015	3268	Tübingen Hbf	Stuttgart Hbf	71,07	28690	Tübingen Hbf	Stuttgart Hbf	Folge Verspätung 22611 (Bereitstellungsverspätung in Ulm Hbf)
02.02.2015	22063	Stuttgart Hbf	Tübingen Hbf	71,07				Folge Steilversäbzung in Weislingen
02.02.2015	22926	Nürtingen	Wendlingen (Neckar)	5,88				Folge Steilversäbzung in Weislingen
02.02.2015	22931	Wendlingen (Neckar)	Nürtingen	5,88				Personen im Gleisbereich zw. Bempflingen u. Metzingen (Württ)
04.02.2015	22010	Tübingen Hbf	Stuttgart Hbf	71,07				Folge Ausfall 22926
04.02.2015	22011	Stuttgart Hbf	Tübingen Hbf	71,07				Triebfahrzeugführer fehlt
04.02.2015	22022	Tübingen Hbf	Stuttgart Hbf	71,07				Fahrzeugstörung
04.02.2015	22959	Metzingen (Württ)	Reutlingen Hbf	8,51				Folge Ausfall 22011
04.02.2015	22960	Reutlingen Hbf	Metzingen (Württ)	8,51				Folge Ausfall 22959
05.02.2015	22059	Plochingen	Stuttgart Hbf	22,07				Folge Verspätung 22958 (Unbekannte Ursache)
11.02.2015	22059	Wendlingen (Neckar)	Plochingen	22,07				Fahrzeugbrand IC 2092 zw. Altbach u. Esslingen-Zell
12.02.2015	22038	Esslingen (Neckar)	Tübingen Hbf	42,33				Folge Verspätung 22902 (Fahrzeugstörung)
12.02.2015	22039	Stuttgart Hbf	Stuttgart Hbf	13,06				Folge Verspätung 22902 (Fahrzeugstörung)
13.02.2015	22036	Plochingen	Esslingen (Neckar)	13,06				Signalstörung zw. Stuttgart-Unterrürkheim u. Esslingen (Neckar)
13.02.2015	22037	Stuttgart Hbf	Stuttgart Hbf	22,07				Signalstörung zw. Stuttgart-Unterrürkheim u. Esslingen (Neckar)
13.02.2015	22042	Plochingen	Plochingen	22,07				Signalstörung zw. Esslingen (Neckar) u. Plochingen
13.02.2015	22045	Stuttgart Hbf	Plochingen	22,07				Signalstörung zw. Esslingen (Neckar) u. Plochingen
14.02.2015	3263	Tübingen Hbf	Stuttgart Hbf	71,07				Signalstörung zw. Esslingen (Neckar) u. Plochingen
14.02.2015	22048	Wendlingen (Neckar)	Tübingen Hbf	71,07				Personenunfall in Wemau (Neckar)
14.02.2015	22049	Plochingen	Tübingen Hbf	28,74	28692	Plochingen	Stuttgart Hbf	Personenunfall in Wemau (Neckar)
14.02.2015	22050	Wendlingen (Neckar)	Stuttgart Hbf	28,74	28694	Plochingen	Stuttgart Hbf	Personenunfall in Wemau (Neckar)
14.02.2015	22052	Wendlingen (Neckar)	Stuttgart Hbf	28,74	28696	Plochingen	Stuttgart Hbf	Personenunfall in Wemau (Neckar)
14.02.2015	22053	Plochingen	Tübingen Hbf	49,00	28695	Wendlingen (Neckar)	Tübingen Hbf	Personenunfall in Wemau (Neckar)
14.02.2015	22057	Plochingen	Tübingen Hbf	49,00	28697	Wendlingen (Neckar)	Tübingen Hbf	Personenunfall in Wemau (Neckar)
14.02.2015	22095	Wendlingen (Neckar)	Tübingen Hbf	42,33				Personenunfall in Wemau (Neckar)
14.02.2015	22914	Wendlingen (Neckar)	Plochingen	6,67				Folge Verspätung 22109 (Bereitstellungsverspätung 22107 in Tübingen)
14.02.2015	22911	Plochingen	Wendlingen (Neckar)	6,67	28690	Plochingen	Wendlingen (Neckar)	Folge Ausfall 22904
14.02.2015	22934	Wendlingen (Neckar)	Plochingen	6,67				Personenunfall in Wemau (Neckar)
14.02.2015	22940	Wendlingen (Neckar)	Plochingen	6,67				Personenunfall in Wemau (Neckar)
14.02.2015	22941	Plochingen	Wendlingen (Neckar)	6,67				Personenunfall in Wemau (Neckar)
14.02.2015	22947	Plochingen	Wendlingen (Neckar)	6,67				Personenunfall in Wemau (Neckar)
15.02.2015	3266	Tübingen Hbf	Stuttgart Hbf	71,07				Verdacht auf Person im Gleisbereich in Reutlingen Hbf

Zugausfälle auf der Neckar-Alb-Bahn (KBS 760)

Datum	Zugnummer	(Gesamt-/Teil-)Ausfall auf KBS 760		Zugkilometer	Zugnummer	Ersatz durch Zug auf KBS 760		Grund/Anmerkung
		von	bis			von	bis	
15.02.2015	3261	Stuttgart Hbf	Tübingen Hbf	71,07				Folge Ausfall 3258
15.02.2015	22036	Tübingen Hbf	Stuttgart Hbf	71,07				Verdacht auf Person im Gleisbereich Reutlingen Hbf
15.02.2015	22039	Stuttgart Hbf	Tübingen Hbf	71,07				Folge Ausfall 22036
16.02.2015	22003	Stuttgart Hbf	Tübingen Hbf	71,07				Triebfahrzeugführer fehlt
16.02.2015	22014	Tübingen Hbf	Stuttgart Hbf	71,07				Folge Ausfall 22003
17.02.2015	22932	Tübingen Hbf	Wendlingen (Neckar)	42,33				Folge Ausfall 22973
17.02.2015	22937	Wendlingen (Neckar)	Tübingen Hbf	42,33				Folge Ausfall 22932
17.02.2015	22968	Tübingen Hbf	Metzingen (Württ)	22,80				Triebfahrzeugführer fehlt
17.02.2015	22969	Metzingen (Württ)	Reutlingen Hbf	8,51				Folge Ausfall 22968
17.02.2015	22971	Reutlingen Hbf	Metzingen (Württ)	8,51				Folge Ausfall 22969
17.02.2015	22971	Metzingen (Württ)	Tübingen Hbf	22,80				Folge Ausfall 22970
18.02.2015	22002	Tübingen Hbf	Stuttgart Hbf	71,07				Triebfahrzeugführer fehlt
18.02.2015	22007	Stuttgart Hbf	Tübingen Hbf	71,07				Folge Ausfall 22002
18.02.2015	22018	Tübingen Hbf	Stuttgart Hbf	71,07				Folge Ausfall 22007
18.02.2015	22906	Tübingen Hbf	Plochingen	49,00				Fahrzeugstörung
18.02.2015	22915	Plochingen	Tübingen Hbf	49,00				Folge Ausfall 22906
18.02.2015	22959	Metzingen (Württ)	Reutlingen Hbf	8,51				Folge Verspätung 22958 (Stellwerksstörung in Entringen)
18.02.2015	22960	Reutlingen Hbf	Metzingen (Württ)	8,51				Folge Ausfall 22959
20.02.2015	22918	Tübingen Hbf	Plochingen	49,00				Triebfahrzeugführer fehlt
20.02.2015	22927	Plochingen	Tübingen Hbf	49,00				Folge Ausfall 22918
20.02.2015	22978	Tübingen Hbf	Metzingen (Württ)	22,80				Folge Triebfahrzeugführer 22918 fehlt
20.02.2015	22979	Metzingen (Württ)	Tübingen Hbf	22,80				Folge Ausfall 22978
23.02.2015	22009	Stuttgart Hbf	Tübingen Hbf	71,07				Triebfahrzeugführer fehlt
23.02.2015	22014	Tübingen Hbf	Stuttgart Hbf	71,07				Folge Verspätung 22004 (PZB-Störung in Stuttgart-Bad Cannstatt)
23.02.2015	22020	Tübingen Hbf	Reutlingen Hbf	14,29				Folge Ausfall 22003
24.02.2015	22081	Nürtingen	Reutlingen Hbf	14,29				Folge Ausfall 22009
27.02.2015	22034	Tübingen Hbf	Tübingen Hbf	36,45				Fahrzeugstörung
27.02.2015	22044	Esslingen (Neckar)	Stuttgart Hbf	71,07				Folge Ausfall 22025
27.02.2015	22047	Stuttgart Hbf	Esslingen (Neckar)	13,06				Folge Verspätung 22035 (KIN fehlt)
28.02.2015	3263	Stuttgart Hbf	Plochingen	13,06				Folge Ausfall 22044
28.02.2015	3266	Plochingen	Stuttgart Hbf	22,07				Personenunfall in Esslingen-Zell
28.02.2015	22044	Plochingen	Stuttgart Hbf	22,07				Personenunfall in Esslingen-Zell
28.02.2015	22045	Stuttgart Hbf	Plochingen	22,07				Personenunfall in Esslingen-Zell
28.02.2015	22048	Tübingen Hbf	Plochingen	22,07				Personenunfall in Esslingen-Zell
28.02.2015	22053	Stuttgart Hbf	Tübingen Hbf	71,07				Personenunfall in Esslingen-Zell
28.02.2015	22054	Tübingen Hbf	Stuttgart Hbf	71,07				Personenunfall in Esslingen-Zell
28.02.2015	22061	Stuttgart Hbf	Tübingen Hbf	71,07				Folge Ausfall 22048
04.03.2015	22967	Reutlingen Hbf	Tübingen Hbf	71,07				Folge Ausfall 22053
04.03.2015	22968	Tübingen Hbf	Tübingen Hbf	14,29				Folge Ausfall 22054
05.03.2015	22009	Stuttgart Neckarpark (Mercedes-Bf)	Metzingen (Württ)	22,80	19060	Reutlingen Hbf	Metzingen (Württ)	Brand in Gleisnähe zw. Tübingen-Lustnau u. Tübingen Gbf
05.03.2015	22020	Tübingen Hbf	Tübingen Hbf	65,68				Brand in Gleisnähe zw. Tübingen-Lustnau u. Tübingen Gbf
05.03.2015	22037	Stuttgart Hbf	Stuttgart Hbf	71,07				Fahrzeugstörung
05.03.2015	22046	Tübingen Hbf	Tübingen Hbf	71,07				Folge Ausfall 22009
06.03.2015	22932	Tübingen Hbf	Stuttgart Hbf	71,07				Fahrzeugstörung
06.03.2015	22937	Wendlingen (Neckar)	Wendlingen (Neckar)	42,33				Folge Ausfall 22037
06.03.2015	3252	Tübingen Hbf	Tübingen Hbf	42,33				Folge Ausfall 22973
11.03.2015	22004	Plochingen	Stuttgart Hbf	71,07	28691	Tübingen Hbf	Stuttgart Hbf	Folge Ausfall 22932
11.03.2015	22009	Stuttgart Hbf	Stuttgart Hbf	22,07				Personenunfall 22802 zw. Herberlingen Ort u. Bad Saulgau
11.03.2015	22020	Tübingen Hbf	Tübingen Hbf	71,07				Fahrzeugstörung
13.03.2015	22007	Plochingen	Stuttgart Hbf	71,07				Folge Ausfall 22004
13.03.2015	22018	Tübingen Hbf	Tübingen Hbf	49,00				Folge Ausfall 22009
17.03.2015	22051	Wendlingen (Neckar)	Plochingen	49,00				Fahrzeugstörung
17.03.2015	22054	Tübingen Hbf	Tübingen Hbf	42,33				Folge Ausfall 22007
19.03.2015	3258	Tübingen Hbf	Stuttgart Hbf	71,07	28690	Tübingen Hbf	Stuttgart Hbf	Fahrzeugstörung
20.03.2015	22037	Reutlingen Hbf	Tübingen Hbf	14,29				Folge Ausfall 22051
20.03.2015	22046	Tübingen Hbf	Tübingen Hbf	14,29				Personenunfall 86326 zw. Bisingen u. Hechingen
23.03.2015	22930	Tübingen Hbf	Reutlingen Hbf	49,00				Folge Verspätung 22036 (Fehlposition Fahrdienstleiter)
23.03.2015	22939	Plochingen	Plochingen	49,00				Folge Ausfall 22037
23.03.2015	22983	Metzingen (Württ)	Tübingen Hbf	49,00				Triebfahrzeugführer fehlt
23.03.2015	22984	Reutlingen Hbf	Reutlingen (Württ)	8,51				Folge Verspätung 22982 (Bahnübergangsstörung in Wammwei)
25.03.2015	22007	Nürtingen	Metzingen (Württ)	8,51	28691	Reutlingen Hbf	Tübingen Hbf	Folge Ausfall 22983
25.03.2015	22014	Reutlingen Hbf	Tübingen Hbf	36,45	28690	Nürtingen	Stuttgart Hbf	Schwellenbrand zw. Nürtingen u. Metzingen (Württ)
25.03.2015	22017	Reutlingen Hbf	Stuttgart Hbf	56,78				Schwellenbrand zw. Nürtingen u. Metzingen (Württ)

Zugausfälle auf der Neckar-Alb-Bahn (KBS 760)

Datum	Zugnummer	(Gesamt-/Teil-)Ausfall auf KBS 760		Zugkilometer Zugnummer	Ersatz durch Zug auf KBS 760		Grund/Anmerkung
		von	bis		von	bis	
25.03.2015	22029	Reutlingen Hbf	Tübingen Hbf	14,29			Notarzteinsatz am Zug in Stuttgart Hbf
25.03.2015	22036	Tübingen Hbf	Reutlingen Hbf	14,29			Folge Ausfall 22029
25.03.2015	22902	Nürtingen	Wendlingen (Neckar)	5,88			Schwellenbrand zw. Nürtingen u. Metzingen (Württ)
25.03.2015	22907	Wendlingen (Neckar)	Nürtingen	5,88			Folge Ausfall 22902
28.03.2015	22054	Tübingen Hbf	Stuttgart Hbf	71,07			Triebfahrzeugführer fehlt
28.03.2015	22061	Stuttgart Hbf	Tübingen Hbf	71,07			Folge Ausfall 22054
31.03.2015	22031	Stuttgart Hbf	Tübingen Hbf	71,07			Fahrzeugstörung
31.03.2015	22040	Tübingen Hbf	Stuttgart Hbf	71,07			Folge Ausfall 22031
31.03.2015	22041	Stuttgart Hbf	Tübingen Hbf	71,07			Folge Ausfall 22040
31.03.2015	22053	Stuttgart Hbf	Tübingen Hbf	71,07			Folge Ausfall 22066
31.03.2015	22066	Tübingen Hbf	Stuttgart Hbf	71,07			Folge Ausfall 22041