

18. Wahlperiode

Schriftliche Anfrage

des Abgeordneten Frank Scheermesser (AfD)

vom 05. November 2018 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 06. November 2018)

zum Thema:

Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark (SSE)

und **Antwort** vom 20. November 2018 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 23. Nov. 2018)

Herrn Abgeordneten Frank Scheermesser (AfD)

über
den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

A n t w o r t

auf die Schriftliche Anfrage Nr. 18/17021

vom 05.11.2018

über Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark (SSE)

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

Laut Pressebericht (Vgl. Tagesspiegel v. 1. 11. 18) existiert in der SSE an der Landsberger Allee „verschenkter Platz“, da sie doppelt so groß geplant wurde und die Hälfte seit 1999 ungenutzter Rohbau ist.

1. Wieviel Platz steht im ungenutzten Rohbau zur Verfügung?

Zu 1.:

Nach Angabe der Berliner Bäder-Betriebe (BBB) stehen im ungenutzten Rohbau der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark (SSE) 5.648,00 m² zur Verfügung.

2. Bitte Grundrisse angeben.

Zu 2.:

Die einzelnen Grundrisse der ungenutzten Rohbaufläche, können den Anlagen 1 bis 5 entnommen werden.

3. Bitte die gesamte Quadratmeter Anzahl angeben.

Zu 3.:

Die gesamte Quadratmeteranzahl beträgt 53.311,73 m².

4. Bitte jeweils die Höhe der einzelnen Räume angeben.

Zu 4.:

Die folgenden Angaben zur Höhe der einzelnen Räume beziehen sich auf die Rohbaumaße gemäß den Planungsunterlagen:

- Saunabereich: ca. 5,50 m
- Büro, WC: ca. 5,50 m
- Fitnessbereich: ca. 5,50 m
- Gegenstromanlage: 3,90 m
- Doppelstöckige Parkgarage: 3,90 m / 5,50 m
- Bereich Technik: 5,50 m

5. Bitte eine Bewertung des baulichen Zustandes abgeben.

Zu 5.:


Die angegebenen Leerstandflächen befinden sich im Rohbauzustand.

Berlin, den 20. November 2018

In Vertretung

Aleksander Dzembitzki
Senatsverwaltung für Inneres und Sport

Anlage 1




Leerstand

Elektro	WC H	Vorraum WCH	WC Beh
8.7 m ²	10.0 m ²	5.4 m ²	5.8 m ²
4 4 56	4 4 54	4 4 53	4 4 52


SEHWACH	WC Damen
6.3 m ²	10.1 m ²
4 4 80	4 4 48

Papierl.
21.9 m ²
4 4 45

Schlafsaal	Ruhezimmer
7.2 m ²	6.7 m ²
4 4 29	4 4 30



Leerstand



- Leerstand - Fitnessbereich, Umkleide, WC
- Leerstand - Büros, WC



Leerstand - Saunabereich